

Kielce, dn. 23.03.2023 r.

**Opis struktury istniejącego podłoża w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19 im.  
Ireny Sendlerowej w Kielcach.**

1. Parkiet grubość ok. 2,5 cm.
2. Warstwa lepiku.
3. Płyta wiórowa ok. 2,2cm.
4. Warstwa izolacyjna - papa.
5. Płyta wiórowa ok. 2,2cm.
6. Płyta pilśniowa ok. 2 cm zabezpieczona ksylamitem.
7. Beton ok. 8cm (spękany, niejednolita struktura do usunięcia).

**PELLETEX BIO-ENERGIA**  
*Konrad Adamiec*  
25-432 Kielce, os. Na Stoku 17/8  
NIP 657-175-92-90, Regon 290858502  
tel: 502 580 582